


## SiC ceramic parts

## 特 性

- 高純度
- 高密度
- 高熱伝導性



## 特 徴

- ウエハへの金属汚染が少ない
- 脱ガス、パーティクルが少ない
- 加熱冷却が早く、熱応答性が良い

## 製 品 例

応 用 分 野	製 品 例
●プラズマエッチング装置	シャワープレート、フォーカスリングなど
●プラズマCVD装置・熱CVD装置	サセプターなど
●熱処理装置	サセプター、ウエハホルダーなど



Fig.1 フォーカスリング



Fig.2 シャワープレート