## 当社グループの石綿(アスベスト)健康被害に関する調査結果

かつて当社でもスレートを生産していたことから、その原料として石綿(アスベスト) を使用しておりました。

しかしながら、スレートを生産していた各工場は何れも既に閉鎖しており、その後相当期間が経過し、当時を知るデータや関連資料も廃棄され無くなっていることから、現在、かつてスレート事業に携わったことのあるOBの方々から当時の事情を聞くなどして、状況把握に努めております。

現在までの調査結果は別表の通りで、7月5日経済産業省へ報告致しました。 具体的には、当社本体で石綿が原因で亡くなられた方はおられませんでしたが、残念ながら2000年に工場閉鎖した関係会社/ダイスレ工業㈱で1985年に1名石綿肺で亡くなられ、労災適用・企業補償しております。

今後引き続き調査を進める一方で、かつてスレート事業に従事されたことのある元従業員の方やそのご家族の方等から健康診断等の希望があれば、誠意をもって対応して参ります。

本件に関するお問い合わせ窓口

住友大阪セメント株式会社 総務部広報グループ TEL 03-5211-4505

## 別紙】

当社、関連会社等における石綿製品の製造状況について

á社、関連会社等における石綿製品の製造状況について												
事業所 製造場所 名	操業年	製造された石綿製品	製造期間	製品毎の石綿の 種類 <i>と</i> 含有量	現在の石綿製品の 製造状況 <i>(</i> 代替等 )	製造された 石綿製品製造量						
(1)自社で使用履歴のある工場	1953年4月 当社 (当時、磐城セメント(株))は、常磐鉱業(株)を合併し、スレート事業を継承。 1983年1月をもって全ての工場で生産を中止。											
仙台スレート工業所 宮城県仙台市 1975.7 工場閉鎖	?	スレート(波形・役物)	1953(S28) ~ 1975(S50)	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1975.7 工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
王子スレート工業所 東京都北区 1971.1 工場閉鎖	?	スレート(波形)	1953(S28) ~ 1971(S46)	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1971.1 工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
多摩川スレート工業所 東京都大田区 1960以前に工場閉鎖	?	スレート(厚型)	1953(S28) ~ 1960(S35) ?	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1960以前に工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
名古屋スレート工業所 愛知県名古屋市 1975 事業売却、翌年工場閉鎖	?	スレート(波形、役物)	1953(S28) ~ 1976(S51)	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1976.1 工場閉鎖	売却後後時間が経 過しており不明						
大阪スレート工業所 大阪府大阪市 1971.9 工場閉鎖	?	スレート(波形)	1953(S28) ~ 1971(S46)	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1971.9 工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
佃スレート工業所 大阪府大阪市 1960以前に工場閉鎖	?	スレート(波形)	1953(S28) ~ 1960(S50) ?	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1960以前に工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
小倉工場スレート課 北九州市小倉南区 1975 関係会社に生産委託 1982 生産委託中止、工場閉鎖	?	スレート(波形)	1953(S28) ~ 1982(S57)	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1982 工場閉鎖	閉鎖後時間が経過 しており不明						
蕨スレート工場 埼玉県蕨市 1975 関係会社に事業分離 1983.1 生産中止 1983.3 会社解散	1971.1	スレート(波形、役物)	1971(S46).1 ~ 1983(S58).1	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1983.1 生産中止	調査中						
岡山スレート工場 岡山県岡山市 1975 関係会社に事業分離 1983.1 生産中止 1983.3 会社解散	1971.9	スレート役物)	1971(S46).9 ~ 1983(S58).1	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	1983.1 生産中止	調査中						
伊吹工場 滋賀県米原市 2003.3 セメント工場休止	1990.6	ベルダ (中空押出成形板 )	1990(H2).6 ~ 2000(H12).10	白石綿 製品重量の 4~ 5%配合	2000.10 生産中止	4,400千m2						
(2)関連会社で使用履歴のある工場												
ダイスレ工業 (株 ) 兵庫県加古川市 1978 資本参加 2000.12 工場閉鎖	1973	スレート(波形)	1973(S48) ~ 2000(H12).12	白石綿 乾燥原料重量の10%配合	2000.12 工場閉鎖	不明						

## (2)石綿疾病の発生状況

事業所 製造場所 泊	石綿疾病者数	病状	死亡者数 <i>(</i> うち中皮腫)	補償等の状況	従業員数	
ダイスレ工業 (株 ) 兵庫県加古川市 1978 資本参加 2000.12 工場閉鎖 2001.2 会社解散	社員	1	じん肺	1(0) 昭和60年10月死亡	労災認定 企業補償実施	(当時) 約60名